

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Varo Energy, terminal Geertruidenberg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 28 januari 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Veiligheidsregio en het bevoegd gezag WABO het bedrijf Varo Energy terminal Geertruidenberg te Geertruidenberg. Omdat Varo Energy 7 vestigingen heeft in Nederland waar hetzelfde preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem gevoerd wordt, waren bij deze inspectie inspecteurs aanwezig uit het hele land. De inspecteurs inspecteerden of het preventiebeleid en de procedures van het veiligheidsbeheerssysteem goed gedocumenteerd en of deze geschikt waren. De resultaten van deze inspectie zijn in kaart gebracht en op 9 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo Energy ?

Binnen de vestigingen van Varo Energy worden brandstoffen in bulk op- en overgeslagen. Binnen de inrichtingen worden onder andere diesel en benzine opgeslagen in verticale opslagtanks. Deze tanks worden geladen vanuit schepen. De vloeibare brandstoffen worden vervolgens verladen in tankauto's en naar de klanten gebracht.

Wat controleerden de inspecteurs?

Dit jaar is het preventiebeleid en alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem bekeken dat van toepassing is op alle vestigingen. Dit is gedaan op de centrale vestiging in Geertruidenberg aangezien Varo Energy de andere vestigingen aanstuurt vanuit deze locatie.

Het doel van de inspectie was het vaststellen of het preventiebeleid en de procedures van het veiligheidsbeheerssysteem aan de wetgeving voldoen. Het inspectieteam heeft ook gekeken of de documenten geschikt zijn voor de Varo organisatie. Ook is de risicobeoordeling voor het milieu en de omgeving tijdens deze inspectie bekeken. Er is niet gekeken of Varo Energy doet wat zij opschrijft. Dit moet gebeuren bij de inspecties op de diverse terminals afzonderlijk. De verplichtingen die er zijn met de individuele inspectie partners zijn niet beoordeeld.

Het veiligheidsbeheerssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

- de organisatie en het personeel;
- de identificatie van de gevaren van zware ongevallen;
- de controle op de exploitatie;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- de planning voor noodsituaties;

- het toezicht op de prestaties;
- controle en analyse.

Resultaten

Wat was op orde

De organisatie en het personeel

De procedures zijn aanwezig en worden beheerd. Er zijn procedures aanwezig voor derden. De functies zijn herschreven. Hierin zijn de taken en bevoegdheden opgenomen. De opleidingen worden geregistreerd in de opleidingsmatrix.

De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Varo Energy beschikt over een procedure en heeft werkinstructies waarmee ze op systematische wijze de gevaren identificeren. Er is een geschikte risicomatrix vastgesteld.

De controle op de exploitatie

Varo Energy heeft procedures voor de controle op de exploitatie. Deze procedures zijn duidelijk beschreven.

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen

Varo Energy heeft een procedure waarin de achtereenvolgende stappen, die bij een wijziging moeten worden doorlopen, zijn vastgelegd.

De planning voor noodsituaties

Varo Energy heeft documenten waarin wordt beschreven op welke wijze wordt gehandeld bij noodsituaties. De documenten zijn geschikt, overzichtelijk en voldoen aan wet en regelgeving.

Het toezicht op de prestaties

Varo heeft de permanente systematische beoordeling van veiligheidsprestaties vastgelegd in de procedure directiebeoordeling en in een procedure voor kritische prestatie indicatoren. Voor de melding, rapportage, onderzoek en analyse van storingen, incidenten en (bijna) ongevallen heeft Varo geschikte procedures vastgesteld.

Controle en analyse

Varo Energy heeft procedures voor het systematisch uitvoeren van periodieke audits en voor de beoordeling van de directie.

Verbeterpunten

De organisatie en het personeel

Varo Energy heeft een nieuwe functie niet beschreven. De vastlegging van de vervangingsregeling voor de kritische functies in het kader van veiligheid kan worden verbeterd. Tijdens de inspectie was de opleidingsmatrix niet actueel.

De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen

De werkinstructies beschrijven de vereiste aspecten om de gevaren te kunnen identificeren. Op punten moet nadere detaillering plaats vinden.

De controle op de exploitatie

De procedures voor controle op de exploitatie moeten op kleine punten worden gewijzigd.

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen

Varo Energy heeft onvoldoende geborgd dat het bevoegd gezag tijdig op de hoogte wordt gebracht van essentiële wijzigingen.

De planning voor noodsituaties

Varo Energy moet nog enkele aanpassingen doen in de documenten die beschrijven hoe er wordt gehandeld bij noodsituaties.

Het toezicht op de prestaties

Varo heeft geen overkoepelende procedure voor de permanente systematische beoordeling van veiligheidsprestaties.

Eindoordeel

Tijdens de landelijke VBS inspectie bij Varo Energy, zijn tijdens de inspectie van 2015 geen overtredingen geconstateerd.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.