

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fireworks International BV te Vliegeniersstraat 19, Uden

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 oktober periodiek en 9 december onaangekondigd controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fireworks International BV (verder te noemen Fireworks). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Fireworks?*

Fireworks is een bedrijf dat consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten op- en overslaat.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Fireworks de volgende onderdelen:

Periodieke inspectie:

- opvolging actiepunten vorige inspectie (PDCA-cyclus)
- VBS-element i (De organisatie en het personeel);
- VBS-element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen);
- VBS-element v (De planning voor noodsituaties);
- Maatregelgerichte benadering (VBS-element iii).

Onaangekondigde inspectie:

- De opgeslagen hoeveelheid vuurwerk en opslagwijze i.r.t. verkoopverbod;
- Werkwijze "te veel" besteld vuurwerk;
- Maatregelgerichte benadering (VBS-element iii).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de functiebeschrijvingen;
- Opleidingsvereisten per functie;
- Instructie van tijdelijk personeel;
- Inspectie en onderhoud kleine blusmiddelen en sprinklerinstallatie;
- Onderhoud elektrische installatie en stellingen;
- Interne controle rondes op de veilige uitvoering van werkzaamheden.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het organogram met de daadwerkelijke invulling van personen;
- Documentatie voor het hoogseizoen;
- Noodplan en BHV-plan bevatten veel dubbele informatie en referenties naar oude wetgeving en bedrijfsnaam;
- Afspraken en werkwijze met verhuurder pand;
- Hoeveel BHV-ers er nodig zijn op basis van de scenario's;
- Oefencycli zijn niet op eenduidige wijze beschreven;
- Middelen voor BHV-organisatie centraal en direct bruikbaar op één vaste locatie;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

#### *PDCA-cyclus*

- Er is onvoldoende geborgd dat actiepunten uit voorgaande inspecties aantoonbaar en voldoende worden opgepakt. Hiermee wordt onvoldoende uitvoering gegeven aan het Preventiebeleid zware ongevallen middels een veiligheidsbeheersysteem en het continue verbeteren hiervan.

#### *VBS-element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)*

- Er is geen procedure opgesteld voor het doorvoeren van wijzigingen;
- In 2019/2020 hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan die van invloed zijn op de veiligheid van de inrichting. Deze zijn niet als zodanig onderkend.

#### *VBS-element v (De planning voor noodsituaties)*

- Noodsituaties worden niet op een systematische wijze in beeld gebracht.
- Het noodplan en BHV-plan bevatten nog veel referenties naar oude wetgeving en bedrijfsnaam. Ook bevatten beide documenten erg veel dubbele informatie.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.