

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Domeinen Roerende Zaken Ulicoten te Haldijk 2, Ulicoten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 december 2017 (onaangekondigd) en 20 december 2017 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Domeinen Roerende Zaken Ulicoten (verder te noemen DRZ). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is DRZ?

Domeinen Roerende Zaken Ulicoten (DRZ) is een bedrijf voor de opslag en het onderzoeken van in beslag genomen vuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij DRZ de volgende onderdelen:

- De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar aanleiding van de BRZO-inspectie die in 2016 is uitgevoerd;
- Het beleid dat door Domeinen op basis van het Brzo 2015 wordt gevoerd ter voorkoming van zware ongevallen en van de beperking van de gevolgen daarvan;
- De wijze waarop het bedrijf ervoor zorgt dat de uitgevoerde activiteiten zo veilig mogelijk zijn;
- De wijze waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen. Wordt rekening gehouden met veiligheid en milieu? Zijn extra maatregelen nodig?
- Het beleid van het bedrijf tegen ongewenste veroudering (ageing) van installaties en systemen;
- Maatregelen tegen ongewenste veroudering van bluswaterleidingen;
- Heeft het bedrijf de technische en organisatorische maatregelen om de risico's op een zwaar ongeval te beheersen, daadwerkelijk getroffen (steekproef)?

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van acties n.a.v. de Brzo-inspectie 2016;
- Het beleid van het bedrijf tegen ongewenste veroudering (ageing) van installaties en systemen;
- De wijze waarop het bedrijf (binnen de steekproef) de technische en organisatorische maatregelen heeft geborgd ter voorkoming van een zwaar ongeval;
- De door het bedrijf gehanteerde indicatoren waarmee het meet of de uitgevoerde activiteiten zo veilig mogelijk zijn;
- De wijze waarop ongewenste veroudering van het blussysteem wordt meegenomen tijdens uitgevoerd onderhoud en inspecties;

Wat waren de verbeterpunten?

- De communicatie van specifiek het veiligheidsbeleid naar externe medewerkers;
- Het aanvullen van de risicomatrix met het aspect imagoschade;
- Het consequent toepassen van eigen procedures bij niet-standaard werkzaamheden;
- Het actualiseren van de procedure onderhoud technische veiligheidsvoorzieningen;

- Het periodiek evalueren van restructies;
- Het aanvullen van de procedure incidenten onderzoek;
- Bij noodzaak uitstel van onderhoud- en herstelwerkzaamheden, een risico-afweging hiervoor uitvoeren;
- Documentatie die niet binnen het bedrijf aanwezig zijn maar wel zouden moeten zijn, ook documenteren binnen het bedrijf

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.