

# Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Ashland Industries Nederland B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 22 april, 18, 21 en 27 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Ashland Industries Nederland B.V. 22 April betrof een voor het bedrijf onverwachte inspectie. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 27 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

## Wat voor een bedrijf is Ashland Industries Nederland B.V.?

Ashland is een chemisch bedrijf dat grond- en hulpstoffen vervaardigt ten behoeve van onder andere de papier-, de verf-, de farmaceutische- en de cosmetica-industrie.

## Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Ashland Industries Nederland B.V. de volgende onderdelen:

- Het bedrijfsbeleid ten aanzien van stroomstoringen;
- Het personeelsbeleid ten aanzien van veiligheid;
- Bluswatercapaciteit en de capaciteit voor het opvangen van bluswater;
- Veiligheidscultuur;
- Opvolging van actiepunten uit veiligheidsstudies;
- Maatregelen genoemd in de berekening voor risico's voor de omgeving (QRA);
- Noodplan.

## Resultaten

### *Wat was op orde*

- Er is een methode voor het inwerken van nieuw personeel. De methode biedt zekerheid dat medewerkers geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor zij niet zijn opgeleid.
- De verlading van Ethyleenoxide gebeurt volgens de procedure en de beschreven veiligheidsmaatregelen worden genomen.
- Het bedrijf beschikt over een volledig noodplan dat ook regelmatig wordt beoefend. Hierdoor is het bedrijf voorbereid op eventuele noodsituaties.
- Het bedrijf heeft aangetoond goed voorbereid te zijn op stroomstoringen.

### *Verbeterpunten (geen overtredingen)*

- Niet alle maatregelen zoals genoemd in de QRA zijn in de praktijk aanwezig. De beoordeelde QRA is een concept versie. In de definitieve versie zal het effect van de niet genomen maatregelen beoordeeld moeten worden.
- Ashland is reeds gestart met het invoeren van veiligheidscultuur. Dit zal door Ashland in de komende tijd verder worden uitgewerkt.
- Ashland zal voortdurend aandacht moeten houden voor het juist gebruik van arbeidsmiddelen en orde en netheid in gebieden waar veel stof aanwezig is.

### *Overtredingen*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

#### Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in deze categorie.

De overtredingen betroffen

1. Het niet tijdig volgen van trainingen die noodzakelijk zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
2. Het niet tijdig opvolgen van de actiepunten uit de veiligheidsstudies.
3. Het niet altijd volgen van de maatregelen voor het beheerst uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden.

## Eindoordeel

Bij Ashland Industries Nederland B.V. zijn 3 overtredingen aangetroffen.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.