

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVR-Afvalverwerking B.V. te Prof. Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4, 5, 10 en 15 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVR-Afvalverwerking B.V. (verder te noemen AVR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AVR?

De hoofdactiviteit van AVR bestaat uit het verwerken van afval.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AVR de volgende onderdelen:

- Terreininspectie (good housekeeping);
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- Stand van zaken invoering onderhoudsysteem Ultimo;
- Onderhoud van ATEX-apparatuur;
- Ageing: blus- en koelwaterleidingen;
- Bedrijfsbrandweer & begidsing van de hulpdiensten;
- Opvolging van acties Brzo-inspectie 2017.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van acties n.a.v. de Brzo-inspectie 2017;
- Hoewel de invoering van Ultimo is vertraagd door softwarematige problemen, zet de AVR vol in op actualiseren van de onderhoudsdata.
- Ageing: blus- en koelwaterleidingen (wel opmerking t.a.v. wanddiktemeting);

Wat waren de verbeterpunten?

- Terreininspectie: ammoniakinstallatie: gasdetectie en vluchtwegen;
- Flensverbindingen Vortex-ovens en RFO-tank;
- Diverse lekkages en zoutkristalvorming aan de installaties;
- Het reinigen van dakwandverbindingen opslagtanks;
- Bereikbaarheid blusmiddelen en handbrandmelder;
- Sproei installatie ammoniaktanks en -losplaats (beschrijven testen en onderhoud);
- Aantonen voldoen interne veiligheidsafstanden ammoniaktanks en -losplaats.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- Onderhoud en inspectie van ATEX-apparatuur is onvoldoende;
- Er is geen programma voor onderhoud en inspectie van ATEX-apparatuur.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Het onderhoud van de ammoniakinstallatie op het gebied van flensmanagement is niet in orde;
- De procedure voor omgaan met wijzigingen (MOC):
 - is niet actueel;
 - wordt niet altijd gevolgd;
 - wordt niet altijd met voldoende diepgang uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.