

Samenvatting BRZO-inspectierapport bij C. Steinweg-Handelsveem B.V.

Informatie over wat BRZO betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij BRZO-bedrijven werkt, vindt u op www.Brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

BRZO-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij C. Steinweg-Handelsveem B.V., die in maart 2015 is uitgevoerd.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij BRZO -bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 4, 12, 23 en 25 maart 2015 controleerde een inspectieteam C. Steinweg-Handelsveem B.V. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 9 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is C. Steinweg-Handelsveem B.V.?

C. Steinweg-Handelsveem B.V. slaat gevaarlijke stoffen in verpakking op in hiervoor bestemde loodsen en in containers. Deze stoffen worden aangevoerd via de weg en via scheepsvaart.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij C. Steinweg - Handelsveem B.V. de volgende onderdelen:

- Zijn getroffen veiligheidsmaatregelen beschikbaar.
- Is er voorzien in een algemeen beheersysteem om het beleid ter voorkoming van zware ongevallen te bepalen en uit te voeren?
- Is de planning voor noodsituaties geregeld?
- Is er voorzien in het toezicht op de veiligheidprestaties?
- Worden audits en directiebeoordelingen uitgevoerd?

Resultaten

Wat is op orde?

- Er is sprake van good housekeeping.
- Veiligheidsrondgangen worden uitgevoerd.
- Bijna-ongevallen worden geregistreerd en maatregelen worden getroffen.
- Middels periodiek VMS-overleg worden actiepunten besproken.
- Het scenario overvullen giftige vloeistoffen bij afvulinstallatie is voldoende uitgewerkt.
- Er is voorzien in een auditplanning en audits vinden plaats.
- Er is een directiebeoordeling uitgevoerd.

Verbeterpunten (geen overtreding)

- C. Steinweg - Handelsveem B.V. moet de beschrijvingen in het PBZO-document aanpassen.
- Er moet worden voorzien in een minimale bezetting van de BHV-organisatie in de avonduren.
- De veiligheidsdoelstellingen moeten worden verduidelijkt.
- De veiligheidsprestaties voor de VBS-elementen moeten nader worden uitgewerkt.

- Een aantal scenario's moet nog verder worden uitgeschreven.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 1

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in deze categorie.

Eindoordeel

Bij C. Steinweg - Handelsveem B.V. zijn vier overtredingen aangetroffen.

- Een vluchtweg en een handbrandmelder waren onvoldoende bereikbaar. Deze overtreding is direct ongedaan gemaakt.
- Een brandkraan was onvoldoende bereikbaar. Dit is de dag van inspectie opgelost.
- Er moet een procedure voor noodsituaties worden opgesteld en het noodplan moet op onderdelen worden aangepast en beoefend.
- Middels de uitgevoerde audits is niet voldoende vastgesteld of het VBS functioneert en in de directiebeoordeling is niet voldoende beschreven op grond van welke informatie de resultaten van het beleid en het VBS zijn beoordeeld.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.