

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Dekker Tankopslag B.V. gevestigd op IJsseldijk West 66 in Ouderkerk a/d IJssel.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 en 17 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio, Inspectie SZW, de waterkwaliteitsbeheerder en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Dekker Tankopslag B.V. (verder te noemen Dekker). De resultaten zijn in kaart gebracht aansluitend na de laatste inspectiedag op 17 februari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Dekker.

Dekker is een totaalleverancier voor opslag, handelingen en transport van plantaardige oliën en vetten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Dekker, of:

- werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd;
- veiligheidsprestaties periodiek worden beoordeeld;
- audits en directiebeoordelingen plaatsvinden op de verschillende elementen van het veiligheidsbeheerssysteem, en;
- de milieurisicoanalyse rapportage klopt met de praktijk en de beschreven maatregelen zijn getroffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het lossen van schepen en het laden/lossen van tankwagens vindt plaats zoals mag worden verwacht op basis van de procedures.

Wat waren de verbeterpunten?

- De milieurisicoanalyse van het bedrijf is niet volledig en beschrijft niet in alle gevallen de feitelijke situatie. Het bedrijf dient de milieurisicoanalyse die op dit moment ter beoordeling ligt, aan te passen.
- Het bedrijf heeft geen aparte spillprocedure. Het bedrijf dient vast te leggen hoe het omgaat met (grote) spills.
- Het onderhoud en de inspectie van slangen is niet opgenomen in het onderhoudsbeheerssysteem. Het bedrijf dient te borgen, dat de slangen visueel worden geïnspecteerd en getest en volgens de richtlijnen van de fabrikant worden vervangen.
- Het uitvoeren van de procedures melden incidenten en (bijna) ongevallen is niet goed.
- De doelstellingen die gebruikt worden bij de kritische prestatie indicatoren (KPI's), moeten het systeem kunnen verbeteren. Dat doen de huidige doelstellingen niet.

Overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in categorie 2:

- De tankputten zijn niet vloeistofdicht en de aanwezige afsluiters staan niet standaard gesloten.
- Het slecht melden van interne incidenten en (bijna) ongevallen.
- Het niet uitvoeren van een audit in 2015.
- Het niet hebben van een procedure voor managementreview zodat het niet geborgd is dat deze jaarlijks wordt uitgevoerd.
- De actuele status en opvolging van de verschillende actiepunten uit de RI&E zijn niet gedocumenteerd vastgelegd.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

- De rioleringstekening is onvolledig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook meerdere verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.