

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ExxonMobil Chemical Holland B.V. (RPP-fabriek) te Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 en 9 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf ExxonMobil Chemical Holland B.V. (RPP-fabriek) (verder te noemen ExxonMobil RPP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ExxonMobil RPP?

De RPP fabriek van ExxonMobil produceert weekmakers en is verdeeld in twee fabrieksonderdelen. De PAN fabriek produceert ftaalzuuranhydride, de grondstof voor de RPP fabriek. De RPP fabriek produceert de weekmakers.

De inrichting valt onder het Brzo 2015 vanwege de aanwezigheid van ftaalzuuranhydride en het betreft een lage drempel-inrichting.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ExxonMobil RPP de volgende onderdelen:

- Ageing - Drukapparatuur voorheen zorgplicht;
- Maatregelen (algemeen, visuele inspectie);
- Opvolging van inspecties van explosieveiligheid, aarding en bliksembeveiliging;
- Veiligheidscultuurbeoordeling (samen met ROP fabriek).

Resultaten

Wat was op orde?

- Ageing - Drukapparatuur voorheen zorgplicht:
De inventarisatie en herclassificatie van drukapparatuur in het kader van Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (Wbda 2016) is uitgevoerd.
- Maatregelen (algemeen, visuele inspectie):
De orde en netheid bevonden zich op een hoog niveau.
- Veiligheidscultuurbeoordeling (samen met ROP fabriek):
De veiligheidscultuur bevindt zich in de evaluerende fase.

Wat waren de verbeterpunten?

- Opvolging van inspecties van aarding en bliksembeveiliging:
Deze opvolging dient procedureel te worden geborgd.
- Maatregelen (algemeen, visuele inspectie):
Leidingen en installaties dienen preventief tegen trillingen en corrosie te worden beschermd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Oplegging van inspecties van explosieveiligheid:
De tijdige reparatie of vervanging van apparatuur die voor het explosieveilig werken binnen de inrichting van belang is onvoldoende procedureel geborgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.