

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Erts- en Mineraal-Bewerking te Kon Wilhelminahaven NZ 21 -26, Vlaardingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 en 11 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Erts- en Mineraal-Bewerking (verder te noemen NEM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NEM?

De Nederlandse Erts- en Mineralen bewerking is gespecialiseerd in het breken en vermalen van erts en mineralen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NEM de volgende onderdelen:

- Ageing;
- Maatregelgerichte benadering;
- MRA met afstroomroutes.

Resultaten

Wat was op orde?

- Actiepunten van de Brzo-inspectie 2016 zijn opgepakt of ongoing.

Wat waren de verbeterpunten?

- Aantoonbaar actueel houden van stoffenregister conform CLP;
- Actuele rioleringstekening van de gehele inrichting;
- Hoogwaterscenario beter uitwerken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding in het kader van de Brzo. Wel is een overtreding in het kader van het Arbobesluit geconstateerd en krijgt opvolging in dat kader. De overtreding betreft het gebruik van diesel aangedreven heftrucks met een hefvermogen van 4 ton of minder in afgesloten ruimten.

De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.