

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tronox Pigments (Holland) B.V. te Prof. Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15, 19 en 29 mei 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tronox Pigments (Holland) B.V. (verder te noemen Tronox). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Tronox?

Tronox Pigments (Holland) B.V. produceert het pigment titaandioxide uit titaanerts. Het bedrijf valt onder Brzo-regelgeving op grond van de aanwezigheid en het gebruik van chloor.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Tronox de volgende onderdelen:

- De organisatie en het personeel
- Ageing: algemeen;
- Ageing: installatieleidingen/ corrosion under isolation;
- Ageing: Koel- en bluswaterleidingen

Resultaten

Wat was op orde?

- In de functiebeschrijvingen en het bedrijfsnoodplan zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (nood)organisatie vastgelegd.
- De functie-eisen voor het eigen personeel en derden zijn beschreven.
- Middels functioneringsgesprekken worden de taken en verantwoordelijkheden beoordeeld.
- Er is voorzien in opleidingen en trainingen en de organisatie hiervan.
- Voor de gevaren en risico's met gevaarlijke stoffen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
- In verschillende overleggen op alle niveaus binnen de organisatie is er aandacht voor veiligheid.
- De risico's voor veroudering van apparatuur en corrosie worden ondervangen in het onderhoudsprogramma.
- Er wordt rekening gehouden met de risico's van veroudering en corrosie van (geïsoleerde) leidingen.
- Er is aandacht voor de risico's van veroudering van bluswaterleidingen.
- Er is voorzien in inspecties, onderhoud en testen van het blus- en koelwatersysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Preventiebeleid van de organisatie en het personeel, de rol van het management, de beschrijving van de risico's op hoofdlijnen en veroudering van apparatuur moet worden vastgesteld.
- Er moet beleid worden opgesteld en vastgelegd in het veiligheidsbeheersysteem voor de taken en verantwoordelijkheden van het personeel.

- De benodigde opleidingen moeten worden vastgesteld.
- Er moeten procedures worden opgesteld voor de veroudering van apparatuur.
- In het nieuwe inspectieprogramma moet veroudering van apparatuur worden opgenomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.