

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Univar Zwijndrecht N.V. te Noordweg 3, Zwijndrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22, 29 en 30 augustus 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Univar Zwijndrecht N.V. (verder te noemen Univar Zwijndrecht N.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 augustus 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Univar Zwijndrecht N.V.?

Univar is een distributeur van chemicaliën en heeft daartoe opslag, ompak- en verlaad faciliteiten voor gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Univar Zwijndrecht N.V. de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten uit voorgaande Brzo-inspectie
- Ageing
- Juistheid van de QRA
- Juistheid van de MRA
- Installatiescenario CR-1

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging actiepunten uit voorgaande Brzo-inspectie
- Ageing
- Juistheid van de QRA
- Juistheid van de MRA
- Installatiescenario CR-1

Wat waren de verbeterpunten?

- Het installatiescenario moet op één punt worden verduidelijkt.
- De werkinstructie voor het maken van mengsels in de mixing plant dient op één onderdeel te worden aangepast.
- Gecorrodeerde beugels waarin de blusleiding is bevestigd moeten worden vervangen en voortaan opgenomen worden in het onderhoudsprogramma.
- De MRA moet op een drietal punten worden aangepast.
- De afkeurcriteria van de laad-/losslangen dienen in de werkinstructie te worden vermeld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.