

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vabix Holding B.V. te Driemanssteeweg 560, Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 9 en 10 september 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Vabix Holding B.V. (verder te noemen Vabix).

De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Vabix?*

Vabix is een bedrijf waar koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen worden op- en overgeslagen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vabix de volgende onderdelen:

- VBS element ii (de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen): scenario's;
- VBS element vii (controle en analyse): managementbeoordeling en incidentenanalyse;
- Maatregelen: visuele inspectie loodsen en terrein;
- Ageing: Passieve brandbeveiliging (PBB).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- VBS element vii (Controle en analyse): managementbeoordeling en incidentenanalyse  
De (bijna-)incidenten en afwijkingen worden geregistreerd. De audits en de beoordeling van de prestaties zijn volledig uitgevoerd en geregistreerd.
- Maatregelen: visuele inspectie loodsen en terrein  
De magazijnstellingen waren tijdig gekeurd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen): scenario's  
Niet alle reële scenario's zijn uitgewerkt. Vabix dient de risico's van lekkage en brand in de expeditiestraat te beoordelen, passende maatregelen te nemen en het scenario te beschrijven. Vabix dient tevens de beschrijving van twee andere scenario's te verbeteren en te beoordelen of voldoende schuimblussers aanwezig zijn.
- VBS element vii (Controle en analyse): managementbeoordeling en incidentenanalyse  
Vabix dient de basisoorzaken van (bijna-)incidenten te achterhalen en te registreren.
- Maatregelen: visuele inspectie loodsen en terrein  
Vabix dient onderhoud te verrichten aan brandwerende maatregelen en de nooduitgangen dienen altijd bereikbaar te zijn.
- Ageing: Passieve brandbeveiliging (PBB)  
Vabix bezit geen beleid en heeft geen procedures vastgesteld voor passieve brandbeveiliging. Vabix voldoet momenteel niet aan de vigerende regelgeving ten aanzien van de toegepaste passieve brandbeveiliging.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Diverse doorvoeringen tussen de expeditieruimte en de loodsen zijn aangetroffen die niet brandwerend waren afgewerkt. Daar waar de doorvoeringen niet zijn afgewerkt, is de brandwerendheid van tenminste 60 minuten niet gewaarborgd.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

## Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.