

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Heineken Nederland Zoeterwoude te Burgemeester Smeetsweg 1, Zoeterwoude

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 oktober 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Heineken Nederland Zoeterwoude (verder te noemen Heineken). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Heineken?*

Het brouwen van pils

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspectie bij het bedrijf Heineken stond dit keer in het teken van het landelijke thema Ageing (veroudering).

Het inspectieteam heeft hierbij vooral gecontroleerd op het algemene beleid van het bedrijf Heineken ten aanzien van veroudering, op veroudering door corrosie van leidingen (onder isolatie) en veroudering van koel- en bluswaterleidingen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Actiepunten inspectie 2016
- Ageing in praktijk

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Invloed van organismen en vaste stoffen uit oppervlakten water op blusvoorzieningen te onderzoeken;
- Functionaliteit van het watergordijn te onderzoeken;
- Ageing te benoemen in het Pbzo document;
- Onderzoeken of temperatuur niet hoger wordt dan 30 graden in PGS 15 opslagvoorziening voor ADR klasse 5.2 stof;
- Onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen in PGS 15 loods voorkomen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.