

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Stichting Vergunning de Geer te Oss

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 3, 15 en 22 september 2015 controleerde een inspectieteam Stichting Vergunning de Geer (SVG) en het bedrijf Aspen Oss B.V. (Aspen). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 13 oktober 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat is SVG en wat voor bedrijf is Aspen?

SVG beheert in opdracht van onder andere Aspen de omgevingsvergunning en ziet toe op de naleving hiervan. Aspen produceert grondstoffen voor de farmaceutische industrie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen van de chemische activiteiten op deze locatie:

- het identificeren van mogelijke zware ongevallen en de maatregelen om deze te voorkomen of beperken (scenario's);
- het toezicht op de doelstellingen uit het preventiebeleid voor zware ongevallen;
- audits en directiebeoordeling;
- de beschikbare opvang en capaciteit van koel- en bluswater;

Resultaten

Wat was op orde

- de methode om de mogelijke scenario's te bepalen en de beschrijving van deze scenario's;
- het toezicht op de doelstellingen voor zware ongevallen;
- de audits en de directiebeoordeling werden volgens planning op een juiste wijze uitgevoerd;
- de opvang van blus- en koelwater op de locatie
- de hoeveelheid blus-en koelwater beschikbaar op de locatie.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- het documenteren van de onderbouwing van de scenario's en het actueel houden van de hierbij gebruikte veiligheidsstudies;
- het toezicht op de ontwikkelingen van wet- en regelgeving;
- de uitkomsten van de directiebeoordeling communiceren met alle medewerkers.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.

De overtredingen betreffen de beheersing van de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt onvoldoende urgentie geven aan de opvolging van herstelwerkzaamheden aan maatregelen die de veiligheid verhogen. Werkafspraken tussen Aspen en CBRE en prioriteiten zijn onvoldoende vastgelegd.

Overtredingen in categorie 2.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie.

De overtreding betreft het procedureel vastleggen van componenten die als veiligheidskritisch zijn aangemerkt. Aanvullend is geen specifiek onderhoudsbeleid geformuleerd voor deze componenten.

Eindoordeel

Bij SVG/Aspen hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd.

Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.