

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SOL Nederland B.V. (voorheen NTG) te Swaardvenstraat 11, Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 maart 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf SOL Nederland B.V. (voorheen NTG) (verder te noemen SOL Nederland B.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is SOL Nederland B.V.?

SOL Nederland B.V. is gelegen aan de Swaardvenstraat 11 op een industrieterrein in Tilburg. En kent de volgende kenmerkende activiteiten:

- Opslag van de gassen argon, stikstof, zuurstof, kooldioxide en lachgas;
- Productie van lachgas;
- Het vullen van gascilinders met industriële, medische en laboratoriumgassen;
- Het laden en lossen van tankwagens met vloeibare cryogene gassen.

De bulkgassen en de gascilinders worden op het terrein van het bedrijf opgeslagen. Door de aanwezigheid van deze stoffen moet voldaan worden aan speciale voorschriften van het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij SOL Nederland B.V. de volgende onderdelen:

Tijdens de inspectie bij SOL Nederland B.V. is doormiddel van een maatregelgerichte benadering, steekproefsgewijs gecontroleerd of alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem naar behoren functioneren en elkaar waar nodig aanvullen.

Resultaten

Wat was op orde?

- SOL Nederland B.V. heeft tijdens de inspectie aangetoond dat de actiepunten naar aanleiding van de inspectie in 2015 voldoende zijn opgepakt;
- Er is vastgesteld dat de implementatie van de elementen uit het veiligheidsbeheerssysteem matig tot goed is. Er is op veel vlakken een goede koppeling tussen de elementen onderling zodat het systeem een geheel is.

Wat waren de verbeterpunten?

- Uit de steekproef zijn enkele omissies geconstateerd in de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzingen en de identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's bij zware ongevallen;
- Alle maatregelen te nemen om gasflessen met gemixte gevaareigenschappen te scheiden en
- Alle gasflessen te beschermen tegen omvallen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

Tijdens de inspectie bij SOL Nederland B.V. is geconstateerd dat:

- De MOC-procedure niet volledig is.
- Invloeden op het proces zoals casuïstiek en wet- en regelgeving dienen als eventuele “trigger” voor een MOC te worden beschouwd.
- De wijziging van onderhoudsfrequentie is binnen de MOC-procedure als essentieel opgenomen. Voor deze wijziging is geen MOC uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.