

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maschem B.V. te Herbert H. Dowweg 11, Hoek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 12 sept 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Maschem B.V. (verder te noemen Maschem). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Maschem?

Maschem produceert schuimvormende middelen voor shampoos en industriële reinigingsmiddelen. De grondstoffen zijn vetalcoholen en ethyleenoxide. Maschem is een Brzo bedrijf vanwege de grote opslag van vetalcoholen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Maschem de volgende onderdelen:

- De PDCA-cyclus. De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de eigen actiepunten en van de actiepunten die zij diende uit te voeren naar aanleiding van de Brzo inspectie die in 2017 is uitgevoerd.
- VBS element i (organisatie en het personeel). Heeft het bedrijf voldoende maatregelen genomen om het personeel en derden voldoende op te leiden en te informeren over de gevaren en veiligheidsmaatregelen van de inrichting.
- VBS element iii (controle op de exploitatie). Heeft het bedrijf voldoende maatregelen genomen om de veilige werking te garanderen. Tijdens de inspectie is voornamelijk gekeken naar het onderhoud en de werkinstructies.
- VBS element v (de planning voor noodsituaties). Is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties?

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten naar aanleiding van de Brzo inspectie van 2017 zijn opgevolgd.
- De good-housekeeping op het terrein was op orde.
- De organisatie van het personeel en hun verantwoordelijkheden zijn overzichtelijk weergegeven.
- Er is een nieuw passend HRM systeem opgezet, waarmee de tijdige en juiste opleiding van medewerkers wordt bepaald en bewaakt.
- Er is een goed systeem voor de borging van het onderhoud en er zijn goede procedures en instructies voor de beheersing van de uitvoering.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het nieuwe HRM systeem moet nog worden geïmplementeerd.
- De registratie van de goed- en afkeurcriteria in het onderhoudsmanagementsysteem kan nog worden verbeterd.
- In het bedrijfsnoodplan zijn nog niet alle alarmsignalen die op de inrichting kunnen voorkomen beschreven.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De werkzaamheid en de bedrijfsveiligheid van de sprinkler installatie is niet gegarandeerd omdat er tijdens een externe inspectie onvolkomenheden zijn aangetroffen die nog niet verholpen zijn.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

De inspectie- en onderhoudsfrequentie en de onderhoudsplannen zijn nog niet voor alle veiligheidskritische apparatuur bepaald en vastgelegd.

Er is geen procedures voor het op systematische wijze onderkennen van noodsituaties en het uitwerken van plannen daarvoor. De opbouw van de bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan komt niet overeen met de praktijk en niet alle leden van de bedrijfsnoodorganisatie zijn voldoende opgeleid en geoefend.

De opvolging van interne actie punten is onvoldoende geborgd en diversen actiepunten zijn niet tijdig uitgevoerd. De PDCA cirkel met betrekking tot opvolging van acties is hierdoor niet gesloten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.