

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J. Wildeman Storage & Logistics BV te Oosterhorn 4 B, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 23 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en de veiligheidsregio het bedrijf J. Wildeman Storage & Logistics BV (verder te noemen JW-SL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 juni 2020 en 15 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand.

### *Wat voor een bedrijf is JW-SL?*

De hoofdactiviteiten van J. Wildeman Storage & Logistics bestaan uit de opslag van verpakte (gevaarlijke)stoffen, het afvullen van drums en IBC's met (gevaarlijke)stoffen en het ompakken van (gevaarlijke)stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

- Opvolging bevindingen inspectie 2019.
- Op welke wijze ongevalsonderzoek uitgevoerd wordt.
- Hoe de veiligheidsprestaties gemonitord en bijgestuurd wordt.
- De wijze waarop interne audits van het veiligheidsbeheersysteem uitgevoerd worden.
- De directiebeoordeling over de werking van het veiligheidsbeheersysteem en het beleid met betrekking tot dit onderwerp.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- JW-SL voert haar interne audits uit volgens een interne auditplanning.
- Ondanks de corona crisis zijn geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en opleidingen gevolgd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het juist interpreteren van de vragen die gebruikt worden voor de interne audits.

### Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- De directiebeoordeling voldoet niet aan het gestelde in het Brzo2015.
- In de procedures is niet geborgd dat ongevalsonderzoek volgens een vaste systematiek en met voldoende diepgang plaatsvindt.
- JW-SL beschikt niet over een procedure waaruit blijkt op welke wijze op een systematische manier prestatie indicatoren opgesteld, gemonitord en beoordeeld worden.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.