

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Possehl Electronics Nederland B.V., Beverspijken 3 te 's-Hertogenbosch

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 19 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Possehl Electronics Nederland B.V. (verder te noemen Possehl). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Possehl?

Possehl is een bedrijf dat door middel van galvanische processen metaallagen aanbrengt op bestanddelen voor electronica. Hierbij worden stoffen gebruikt met diverse gevaar eigenschappen, waaronder cyanide houdende mengsels.

Wat controleerden de inspecteurs?

Tijdens het bezoek is een zogenaamde initiële inspectie uitgevoerd. Bij een initiële inspectie wordt het preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem op hoofdlijnen geïnspecteerd. Hierbij wordt met name gekeken naar de mate van beschrijving van de verschillende VBS elementen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Possehl heeft haar VBS navolgbaar ondergebracht binnen haar integrale managementsysteem.
- Possehl heeft hierin (het merendeel van) de VBS elementen navolgbaar beschreven.

Wat waren de verbeterpunten?

- De organisatiestructuur van de noodorganisatie is niet duidelijk vastgelegd.
- Het bedrijf heeft niet vastgelegd welke veiligheidsstudie in welke situatie wordt gebruikt.
- Het bedrijf heeft niet vastgelegd hoe het risico van (onvoorziene) onderhoudswerkzaamheden wordt bepaald en welke maatregelen dan genomen moeten worden om dat risico te verkleinen.”
- Possehl moet er voor zorgen dat binnen het bedrijf bekend is wanneer wijzigingen in relatie tot veiligheid moeten worden beoordeeld volgens haar eigen procedure.
- De definitie en de manier van beoordeling van de verschillende soorten wijzigingen moet nog beschreven worden.
- Possehl moet er voor zorgen dat alle VBS-elementen onderdeel uitmaken van de procedure controle en analyse.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Er is geen procedure voor de systematische analyse van de voorzienbare noodsituaties. Tevens is in het noodplan niet voor alle relevante functies vastgelegd, wie op welk moment welke taak heeft bij een calamiteit en is de structurele aanwezigheid van BHV'ers onvoldoende geborgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.