

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J.C. van Loon Gasservice B.V. Touwslager 2 te Nieuwkuijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf J.C. van Loon Gasservice B.V. (verder te noemen van Loon Gasservice B.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 januari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is van Loon Gasservice B.V.?

J.C. van Loon is een bedrijf voor het opslaan, vullen en distribueren van gas en gasflessen (propan, butaan en LPG).

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij van Loon Gasservice B.V. de volgende onderdelen:

Het bedrijf is voor de eerste keer geïnspecteerd met een zogenaamde initiële inspectie. Hierbij is er voor alle onderdelen van het veiligheidbeheerssysteem gekeken of het in voldoende mate beschreven staat. Het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om technische maatregelen (ventilatie, filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er iets misgaat?). Elk bedrijf dat onder het Brzo 2015 valt moet zo'n VBS hebben en bijhouden.

Daarnaast is er specifiek gekeken naar het onderdeel ATEX. Dit is wetgeving in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen.

Resultaten

Wat was op orde?

JC van Loon heeft een VBS opgesteld volgens de ISO structuur.

Voor de onderdelen organisatie en het personeel en de controle en analyse heeft het bedrijf passende procedures. Deze behoeven slechts enkele kleine aanpassingen.

Wat waren de verbeterpunten?

Het bedrijf moet o.a. voor de onderdelen Pbzo, organisatie en personeel, controle op de exploitatie, controle en analyse, MOC en de planning voor noodsituaties de procedures en onderliggende documenten nog aanvullen en/of verbeteren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen in categorie 3:

- Pbzo (Preventiebeleid zware ongevallen) Het preventiebeleid is niet compleet en actueel.
- vbs element ii (Heeft het bedrijf de gevaren voor de werknemers en de omgeving in kaart gebracht? En weet het bedrijf hoe groot het risico is op een ongeval?) Het bedrijf heeft niet schriftelijk beschreven met welke methoden de gevaren die tot zware ongevallen kunnen leiden worden geïdentificeerd. De uitgevoerde veiligheidsstudie bepaalt de effecten van de berekende scenario's niet voor binnen de inrichting. Daardoor is het mogelijk dat het bedrijf niet de juiste en/of voldoende maatregelen vaststelt die nodig zijn ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan.
- vbs element iii (Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Zorgt het bedrijf ervoor dat het productieproces zo veilig mogelijk is?) De procedures en instructies voor veilig werken tijdens onderhoud zijn onvolledig. Dit kan ertoe leiden dat onjuiste of niet voldoende maatregelen worden genomen tijdens het uitvoeren van onderhoud. De procedure onderhoud en het onderhoudsconcept zijn onvolledig. Momenteel is onvoldoende geborgd dat de juiste actie wordt genomen op het moment dat een item correctief onderhoud behoeft.
- vbs element iv; Hoe gaat het bedrijf om met wijzigingen? Het bedrijf beschrijft op een onjuiste manier hoe veiligheidsconsequenties van de beoogde wijziging vooraf worden beoordeeld. Er wordt geen onderscheid in aanpak gemaakt tussen tijdelijke, permanente en noodwijzigingen. Er worden zaken uitgesloten in de procedure die niet uitgesloten mogen worden.
- vbs element v; Hoe gaat het bedrijf om met de planning op een noodsituatie? Het aanwezige bedrijfsnoodplan beschrijft onvoldoende de specifieke gevaren en handelingsperspectieven en is hiermee niet geschikt om aan te geven hoe de organisatie moet reageren wanneer er sprake is van een zwaar ongeval.
- Het bedrijf heeft de gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's die daaruit kunnen voortvloeien nog niet in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosie veiligheidsdocument

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.