

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Renewi Nederland B.V. aan de Lier 2 te Drachten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 en 19 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Renewi Nederland B.V. (verder te noemen Renewi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Renewi?

Op de locatie van Renewi te Drachten worden in het CCD (Centraal Chemische Depot) gevaarlijke afvalstoffen ingezameld, gesorteerd, opgebult, tijdelijk opgeslagen en verzonden naar eindverwerkers. Verder is een gedeelte van Renewi, gescheiden van het CCD, ingericht voor het sorteren, op- en overslaan en bewerken van niet gevaarlijke bedrijfsafval en grof huisvuil en het shredderen van hout.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Renewi de volgende onderdelen:

- De ontwikkelingen naar aanleiding van bevindingen van de Brzo inspectie in 2018.
- De wijze waarop Renewi Tankwagenverladings uitvoert.
- Werkinstructies voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- Hoe omgegaan wordt met wijzigingen.
- Opleiding en training van het personeel.

Resultaten

Wat was op orde?

- Naar aanleiding van de Brzo inspectie in 2018 zijn belangrijke stappen gezet om het veiligheidsbewustzijn verder uit te bouwen. Onder andere door het veiligheidsbeheerssysteem te vernieuwen.
- Medewerkers worden in voldoende mate geattendeerd op het plaatsvinden van een tankautoverlading.
- Medewerkers handelen conform de werkinstructie tankautoverlading en de hierin opgenomen maatregelen zijn getroffen.
- Het registreren van opleidingen en trainingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedure tankautoverlading kan duidelijker omschreven worden.
- Het door Renewi opgestelde overzicht met gevaren van de tankautoverlading.
- Tankautoverlading dusdanig uitvoeren dat de kans op contaminatie en blootstelling wordt uitgesloten.

- De checklist die gebruikt wordt om te voorkomen dat gevaarlijke (brandbare) dampen vrijkomen tijdens een tankautoverlading verbeteren, zodat ook de gaswasser op een juiste wijze wordt gebruikt.
- De registratie van de behaalde opleidingsresultaten en doorlopen modules kan verbeterd worden door het centraal te registreren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- In afwijking van de procedure is geen wijzigingsprocedure doorlopen voor het tijdelijk buiten werking stellen van een brandwerend rolscherm.
- Niet voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden door de medewerkers van de bulkhoek- en de vloeistofhoek zijn werkinstructies opgesteld.

Aanvullend is tijdens de inspectie een overtreding van de omgevingsvergunning geconstateerd. Aanleiding daarvoor is dat met de doorgevoerde verbeteringen en verandering van de interne organisatie ook aanpassingen zijn doorgevoerd die betrekking hebben op het door het Wabo bevoegd gezag goedgekeurde acceptatiebeleid. Ten aanzien van deze overtreding wordt separaat door het Wabo bevoegd gezag een handhavingstraject ingezet.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijnen ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.