

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen Oude-Tonge B.V. te Energiebaan 15, Oude-Tonge

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 14 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen Oude-Tonge B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Van Iperen?

Een particuliere toeleverancier voor de land- en tuinbouw en de groenvoorziening op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, organische- en kunstmeststoffen, zaaizaden, consumptiegranen, pootaardappelen en overige tuinbouw- en teeltbenodigdheden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:

- de organisatie en het personeel;
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- de controle op de exploitatie;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- de planning voor noodsituaties;
- het toezicht op de prestaties;
- controle en analyse;
- de Milieu Risico Analyse en afstroomroutes.

Resultaten

Wat was op orde?

- orde en netheid van het terrein;
- voor een initiële inspectie was er al veel documentatie aanwezig. Een goede start voor een Brzo-locatie.

Wat waren de verbeterpunten?

- zorg dat de risicobepalingen terug te leiden zijn naar de risicomatrix in het PBZO-document;
- leg naspeurbaar vast in welke mate de kans- en effectreducerende LOD's ingrijpen op het risico;
- leg naspeurbaar vast dat er in de loods geen explosief gebied bevindt;
- leg criteria vast voor veiligheidskritische apparatuur;
- zorg dat de lijn van installatie tot aan scenario's naspeurbaar vast ligt;
- de risico's van een onvoorziene lozing naar oppervlaktewater en / of RWZI zijn niet inzichtelijk.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- De risico's van een onvoorzien lozing naar oppervlaktewater en / of RWZI zijn niet inzichtelijk;
- De gasblusinstallatie in de PGS-loosden met beschermingsniveau 1 zijn gemonteerd aan de stellingen terwijl deze star bevestigd moeten worden aan muren, plafonds en/of vloeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.