

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVIA Weghorst te Kanaalstraat 335, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVIA Weghorst (verder te noemen het bedrijf). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AVIA?

Het bedrijf is een op- en overslagbedrijf van diesel. De diesel wordt opgeslagen in verticale opslagtanks. De diesel wordt aangevoerd per schip en afgevoerd per vrachtwagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AVIA de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de vorige Brzo inspectie;
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;
- De planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf heeft voor de meeste bevindingen van de vorige inspectie passende acties ondernomen;
- Het bedrijf beschikt over procedures voor veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;
- Het bedrijf beschikt over een noodplan;

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedures voor veilige uitvoering van de werkzaamheden moeten beter op elkaar aansluiten en consistent zijn;
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot werkvergunningen moeten beter worden omschreven;
- De contactinformatie in het bedrijfsnoodplan moeten beter actueel worden gehouden. ;
- Het bedrijf dient te borgen dat elk jaar een noodsituatie wordt beoefend.
- Enkele voorzieningen moeten worden aangepast. In de flenzen van leidingen zaten te korte bouten en de ladders bij de tankputwand moeten worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.