

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Merwetank B.V. te Avelingen-Oost 14, Gorinchem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 13 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Merwetank B.V. (verder te noemen Merwetank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Merwetank?

De Inrichting betreft een tankopslag met mengfaciliteit. De hoofdactiviteit betreft de opslag in bovengrondse opslagtanks. In deze tanks worden verschillende grondstoffen en halffabricaten voor onder andere de voedingsmiddelen-industrie en de veevoeder-industrie. Een deel van de stoffen welke worden opgeslagen betreffen gevaarlijke stoffen. De diverse stoffen worden in bulk aan- en afgevoerd via vrachtwagens, tankwagens en schepen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Merwetank de volgende onderdelen:

Deze inspectie betrof een initiële inspectie. De eerste initiële inspectie is een geplande inspectie waarbij een globaal beeld van het bedrijf wordt gevormd. Naar aanleiding van deze inspectie wordt bepaald welke onderwerpen bij de komende inspecties aanbod komen.

De verschillende onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn bekeken in hoeverre zij zijn vastgelegd en beschreven. Daarnaast is de veiligheidscultuur binnen Merwetank beoordeeld.

Tijdens de inspectie heeft Merwetank aangegeven de opslaghoeveelheid van gevaarlijke stoffen terug te brengen. Deze hoeveelheid wordt teruggebracht tot een hoeveelheid, waardoor het Brzo niet meer toepassing zou zijn. Merwetank heeft een vergunningprocedure gestart om deze nieuwe opslaghoeveelheid te borgen in de vergunning.

Resultaten

Wat was op orde?

Het Preventiebeleid zware ongevallen is voldoende door Merwetank vastgelegd.

Merwetank heeft voor alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem procedures opgesteld. Het vbs is dus redelijk volledig gedocumenteerd.

Wat waren de verbeterpunten?

Het preventiebeleid zware ongevallen is nog in concept en daardoor nog niet ondertekend. Uit de ondertekening van het Pbzo document blijkt de formele commitment van de directie van het bedrijf.

Voor onderhoud, kpi's en doelstellingen moeten nog procedures worden gemaakt. Het veiligheidsbeheerssysteem is nog niet geïmplementeerd. Dit komt mede doordat Merwetank graag niet langer onder de Brzo-plicht wil vallen en daaraan werkt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.