



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid



BRANDWEER
Limburg-Noord



waterschap
limburg

INSPECTIERAPPORT

CFS B.V.

Weert

Inspectiedagen 11 en 13 december 2018

Datum definitief rapport: 29 januari 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CFS B.V. te Weert

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 13 december 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf CFS B.V. (verder te noemen CFS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CFS?

CFS is gespecialiseerd in het Chemisch Fysisch Scheiden (CFS) van afval(water)stromen. De afval(water)stromen zijn afkomstig van grote en kleine (chemische) industrie en is vervuild met slib, olie, metalen en organische componenten. Op chemische, fysische en biologische wijze worden de afval(water)stromen gezuiverd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij CFS de volgende onderdelen:

De inspectie betrof een initiële inspectie. Tijdens deze inspectie zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd:

- het Pbzo Beleidsdocument op volledigheid;
- alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem op de beoordelingsgrondslagen gedocumenteerd en geschikt;
- de milieurisicoanalyse (MRA).

Resultaten

Wat was op orde?

Pbzo Beleidsdocument:

- het Pbzo Beleidsdocument is actueel en bevat alle vereiste onderdelen;

VBS i:

- er is sprake van een actueel organogram;
- het personeelsbeleid is op hoofdlijnen vastgelegd;
- de specifieke TBV's voor personeel van derden zijn voldoende geborgd in afspraken;
- de communicatie naar de organisatie is geborgd;
- de functie-eisen van het eigen personeel zijn vastgelegd.

VBS ii:

- de vastgestelde procedure is aanwezig;
- de (her)beoordeling van de gevaren vindt plaats;
- de registratie en het beheer van de procesrisico's vindt plaats.

VBS iii:

- de verwachte documenten zijn beschikbaar.

VBS iv:

- de procedure en bijbehorende formulieren voor Management of Change zijn beschikbaar.

VBS v:

- de procedure identificatie van noodsituaties is aanwezig;
- een noodplan is aanwezig;
- het noodplan voldoet in hoofdlijnen aan bijlage IV van de Seveso III-richtlijn (hoewel dit geen wettelijke verplichting is voor een lage drempel inrichting).

VBS vii:

- procedures en onderliggende documentatie voor het uitvoeren van periodieke interne audits en beoordeling van het gevoerde beleid zijn aanwezig.

MRA:

- een actuele, geschikte en nagenoeg volledige MRA, hoewel geen wettelijke verplichting, is aanwezig.

Wat waren de verbeterpunten?

Pbzo Beleidsdocument

- het Pbzo Beleidsdocument kan op een aantal onderwerpen verder uitgewerkt of verduidelijkt worden.

VBS i:

- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van eigen personeel moeten nog formeel worden vastgesteld;
- het vastleggen van de functie-eisen voor personeel van contractors dient nog plaats te vinden.

VBS ii:

- de beschreven methodiek voor de beoordeling van de risico's is niet in overeenstemming met het Pbzo Beleidsdocument.

VBS iii:

- het actueel houden van documenten dient nog te worden geregeld;
- verdere uitwerking, verduidelijking van de documenten is aan de orde.

VBS iv:

- het verduidelijken van de stappen en de status in de MOC-procedure;
- het specifieker benoemen van het multidisciplinaire team;
- de werkwijze voor noodwijzigingen;
- de beschrijving van een tijdelijke wijziging.

VBS v:

- de stoffenlijst aanvullen met het GEVI nummer;
- de borging van de oefeningen via een concrete oefenplanning dient nog plaats te vinden.

VBS vii:

- de procedure en onderliggende documentatie voor de evaluatie van het functioneren van het VMS en de beoordeling van het gevoerde beleid moeten op onderdelen aangepast / aangevuld worden.;

MRA:

- het opnemen van de algemene omschrijving van de bedrijfsactiviteiten;
- het toevoegen van het overzicht van de bedrijfsrioleringen;
- het opnemen van de algemene omschrijving van afstroomroutes.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- de identificatie van de gevaren van aangeleverde afval(water)stromen met betrekking tot de handeling van gevaarlijke (afval)stoffen is niet in de procedure Identificatie en beoordeling van risico's opgenomen;
- het niet hebben van een passende procedure voor het systematische beoordeling van veiligheidsprestaties;
- het niet hebben van een passende procedure voor het onderzoeken en het extern melden van zware ongevallen.

Voor de formele terugkoppeling van de inspectie heeft CFS een passende procedure opgesteld voor het systematisch beoordelen van de veiligheidsprestaties. Voor deze overtreding zal derhalve geen handhavingstraject worden opgesteld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd, waarvan een reeds ongedaan is gemaakt. Het bedrijf moet deze binnen drie maanden na het verzenden van deze rapportage ongedaan maken. De inspecteurs hebben diverse verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om de geconstateerde overtredingen binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.