

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Inter-Che-M B.V. te Platinawerf 22 -26, Beuningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 december 2020 en 20 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Inter-Che-M B.V. (verder te noemen InterChem). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. Door het COVID-19 virus is de 'eerste' Brzo-inspectie op de volgende wijze uitgevoerd:

- Op 2 december 2020 is een visuele inspectie uitgevoerd bij het bedrijf. Hierbij zijn de RIVM maatregelen en de maatregelen van het bedrijf in acht genomen. In de middag zijn de interviews via MS Teams gehouden.
- Op 20 januari 2021 is een aanvullende inspectiedag gepland om een verificatie uit te voeren op de onderwerpen. Deze inspectie is via MS Teams uitgevoerd.
- Op 20 januari 2021 is een close-out gegeven over de geïnspecteerde onderwerpen.

### *Wat voor een bedrijf is InterChem?*

InterChem is een bedrijf dat gevaarlijke afvalstoffen inzamelt en verwerkt. Daarnaast worden ook nieuwe producten gemaakt. De stoffen die verwerkt worden hebben ontvlambare, giftige en water verontreinigende eigenschappen. Voor de opslag van de gevaarlijke (afval)stoffen zijn PGS 15 magazijnen aanwezig. Voor de verwerking van oplosmiddelen zijn destillatie installaties aanwezig. Voor het maken van nieuwe producten zijn opslagtanks aanwezig die bovengronds staan en ook ingeterpt zijn.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij InterChem de volgende onderdelen:

- De wijze waarop InterChem de gevaren heeft geïdentificeerd en de risico's van zware ongevallen heeft beoordeeld (VBS element ii).
- De wijze waarop InterChem de voorzienbare noodsituaties voor haar noodorganisatie heeft geïdentificeerd en uitgewerkt (VBS element v).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

InterChem heeft een opzet voor VBS element ii en v.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het documentenbeheer moet geborgd zijn in het VBS.
- De V&G signalering moet op de juiste manier aangebracht worden.
- De stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten moet aangepast worden.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- De procedure voor het identificeren van gevaren en beoordelen van risico's van zware ongevallen borgt niet dat voor alle installaties binnen InterChem dit proces op een juiste wijze en met voldoende diepgang plaatsvindt.
- De technische tekeningen voor de procesinstallaties zijn onvoldoende gedetailleerd en daarmee niet geschikt om op een systematische wijze en met voldoende diepgang de gevaren van een procesinstallatie te kunnen identificeren.
- Met de opgestelde procedures voor VBS element v borgt InterChem niet dat de noodsituaties op een systematische wijze worden geïdentificeerd en de noodorganisatie hierop is afgestemd.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

## Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.