

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Motip Dupli B.V. aan de Wolfraamweg 2 te Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 12 november 2020 en 11 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Motip Dupli B.V. (verder te noemen Motip). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Motip?

Motip vult spuitbussen af. Deze worden gevuld met een product en een drijfgas. Zowel de producten als het drijfgas zijn vaak (brandbare) gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Motip de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de inspectie in 2019.
- De wijze waarop Motip haar eigen prestaties meet.
- Identificatie van de gevaren van de bindmiddelentanks en beoordeling van de risico's van zware ongevallen.
- Interne audits.
- De wijze waarop de directie haar beleid analyseert.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van bevindingen.
- De beveiligingen om zware ongevallen te voorkomen, zoals geïdentificeerd in veiligheidsstudies, zijn aanwezig op de bindmiddelentanks.
- Een procedure voor interne audits is aanwezig.
- Een procedure om het beleid te kunnen analyseren is aanwezig.

Wat waren de verbeterpunten?

- De veiligheidsstudie aanvullen met een leiding van de mengtank.
- De borging dat potentiële zware ongevallen ook gemeld worden bij het bevoegd gezag.
- Overwegen of Motip zelf losslangen moet aanschaffen.
- De samenhang tussen de verschillende documenten om de eigen prestaties te meten.
- Het opstellen van een vast format voor auditverslagen.
- Op welke wijze de auditplanning tot stand komt.

- De verslaglegging van de analyse door de directie.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Motip werkt niet conform haar eigen procedure met betrekking tot het beoordelen van de veiligheidsprestaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.