

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij MoTip Dupli B.V. aan de Wolfraamweg 2 te Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 juli 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf MoTip Dupli B.V. (verder te noemen MoTip). De inspectie betrof een onaangekondigde inspectie.

Wat voor een bedrijf is MoTip?

De belangrijkste activiteit van MoTip betreft het vullen en assembleren van spuitbussen met onder meer verf, lijm, oplosmiddelen, technische sprays en smeermiddelen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij MoTip de volgende onderdelen:

- de opvolging van de actiepunten in vervolg op de inspectie in 2017 ten aanzien van:
 - o de bescherming van kolommen in productie- en opslagruimten;
 - o de correcte plaatsing van pallets in stellingen;
- observatie van een tankwagen lossing;
- de stoffenlijsten;
- meldingen op het brandmeldpaneel/-centrale;
- de uitvoering van veiligheidsronden;
- orde en netheid in het algemeen.

Resultaten

Wat was op orde?

- het uitvoeren van een aantal verbeteringen in vervolg op de inspectie in 2017:
 - o er is begonnen met het aanbrengen van aanrijdbeveiligingen rond kolommen in productie- en opslagruimten;
 - o de aandacht voor en de juiste plaatsing van pallets in stellingen;
- tijdens het lossen van tankwagens worden belangrijke procedurestappen volgens de vastgestelde procedure uitgevoerd;
- de meldingen op het brandweerpaneel/-centrale kan MoTip verklaren;
- de stoffenregistratie wordt zorgvuldig bij gehouden;
- de uitvoering van veiligheidsronden;
- de orde en netheid in de opslagloodsen.

Wat waren de verbeterpunten?

- ondanks de zorgvuldige stoffenregistratie kan de weergave van de stoffenlijst voor een aantal tanks in de tankenparken vollediger en duidelijker;
- de plattegronden behorende bij de stoffenlijsten zijn niet actueel.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.