

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de inspectie bij European Aerosols B.V. aan de Wolframweg 2 te Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 en 25 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf European Aerosols B.V. (verder te noemen European Aerosols). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is European Aerosols?

European Aerosols vult spuitbussen af. Deze worden gevuld met een product en een drijfgas. Zowel de producten als het drijfgas zijn vaak (brandbare) gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij European Aerosols de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen van voorgaande Brzo-inspectie.
- De organisatie en het personeel.
- Installatiescenario's.
- Onderhoudsmanagementsysteem.
- Brandwerende scheidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De organisatiestructuur is vastgelegd in organogrammen.
- Opleiding van personeel.
- De beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het personeel.
- Er is in beeld welke maatregelen aanwezig zijn om zware ongevallen te voorkomen.
- De uitvoering en registratie van onderhoud.
- Brandwerende scheidingen en doorvoeringen zijn goed onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- De vertegenwoordiging van de afdeling 'KEVAM' (verantwoordelijk voor veiligheid) in operationeel overleg.
- Zorgen voor een onafhankelijke beoordeling van het inwerktraject van nieuwe medewerkers.
- Aanduidingen op basis van oude normen vervangen.
- De beschrijving van installatiescenario's, die inzicht geven welke maatregelen getroffen worden om zware ongevallen te voorkomen of te beheersen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.