

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij MoTip Dupli B.V. aan de Wolfraamweg 2 te Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf MoTip Dupli B.V. (verder te noemen Motip). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Motip?

De belangrijkste activiteit van Motip betreft het vullen en assembleren van spuitbussen met onder meer verf, lijm, oplosmiddelen, technische sprays en smeermiddelen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Motip de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de aangekondigde Brzo-inspectie in 2017 en de onaangekondigde Brzo-inspectie van 2018;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- het scenario (grootschalige en langdurige) stroomuitval.

Resultaten

Wat was op orde?

- alle bevindingen naar aanleiding van Brzo-inspectie 2017 en de onaangekondigde inspectie van 2018 zijn opgepakt en grotendeels afgerond;
- Motip heeft een procedure waarmee een zorgvuldige uitvoering is voorgeschreven om alle veiligheidsrelevante wijzigingen te beoordelen;
- Motip heeft laten zien dat de wijzingsprocedure wordt toegepast;
- Motip heeft een nieuw overzicht voor wijzigingen waarin de evaluatie en bevindingen van wijzigingen duidelijker worden vastgelegd;
- Motip is door getroffen maatregelen voorbereid op (grootschalige en langdurige) stroomuitval.

Wat waren de verbeterpunten?

- de procedure voor het beoordelen van wijzigingen en het beoordelingsformulier van een wijziging beter op elkaar laten aansluiten;
- de uitvoering van de procedure en de toelichting op gemaakte keuzes kan beter;
- het overdrachtsmoment en de betekenis daarvan beter vastleggen in het beheerssysteem;
- het beoordelingsformulier en uitvoeringsplan voor wijzigingen beter opnemen in het beheerssysteem;
- het overzicht van wijzigingen van voor 2018 onder de aandacht houden en de openstaande wijzigingen afronden;
- meer aandacht hebben voor het afronden van maatregelen die volgen uit de beoordeling van een wijziging;

- het actief bewaken van opengezette deuren in brandscheidingen beter vastleggen in het actieplan.
- in veiligheidsstudies meer aandacht besteden aan het uitvallen van voorzieningen door stroomuitval.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.