

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 15 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf C.P. Benelux B.V. (verder te noemen C.P. Benelux)..

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door xxx toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen/....
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek/... plaats gevonden.

### *Wat voor een bedrijf is C.P. Benelux?*

Opslag en distributie van gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij C.P. Benelux de volgende onderdelen:

- QRA;
- Werkvergunningen;
- Managementreview

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Managementreview

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het bedrijf dient de eventuele gevaarlijke stoffen in hal 28 in het journaal te benoemen;
- Het bedrijf dient de opslag van ADR 3 in loods 18 te verwijderen. De opslag van ADR 3 in loods 18 is momenteel niet vergund conform de QRA.
- Het bedrijf dient de exacte score van een KPI weer te geven in de managementreview;
- Het bedrijf dient te kijken of de juiste KPI's zijn gekozen voor een eventuele verbetering van het VBS;
- Het bedrijf dient de werkvergunning aan te passen zodat deze overeenkomt met de instructie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.