

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 juli 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf C.P. Benelux B.V. (verder te noemen C.P. Benelux) onaangekondigd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is C.P. Benelux?

Opslag, overslag en distributie van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij C.P. Benelux de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en netheid van loodsen

Wat waren de verbeterpunten?

Geen

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.