

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 juni 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf C.P. Benelux B.V. (verder te noemen CP Benelux). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is CP Benelux?*

CP Benelux is huurder van de loodsen 23 en 28 op een terrein aan de Malledijk in Spijkenisse. In deze loodsen worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen. Verder is in loods 28 een verfmengruimte aanwezig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij CP Benelux de volgende onderdelen:

- in een uitgangspuntendocument van 2013 zijn organisatorische en technische maatregelen vermeld voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Een aantal maatregelen zijn op aanwezigheid en toepassing beoordeeld;
- een aantal technische maatregelen moesten na het opstellen van het uitgangspuntendocument nog uitgevoerd worden. In dat kader zijn recente wijzigingstrajecten getoetst en is de realisatie van een opslagvak voor brandbare vloeistoffen beoordeeld;
- het intern noodplan;
- de noodorganisatie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- organisatorische maatregelen zoals opslaghoogte en -locatie zijn opgenomen in een werkinstructie en werden toegepast;
- een aantal doorvoeringen waren bij een Wabo controle in april 2016 onvoldoende brandwerend afgewerkt. Bij deze inspectie was dat verholpen;
- er zijn wijzigingstrajecten gestart voor de realisatie van maatregelen in het uitgangspuntendocument. Dit betrof het afbreken van stellingen, het aanbrengen van een vak voor brandbare vloeistoffen en de aanleg van een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
- er is dit jaar een opslagvak voor brandbare vloeistoffen met product- en bluswateropvang aangelegd en in gebruik genomen. Voor zover dit visueel te beoordelen is, voldoet het opslagvak aan het goedgekeurde plan;
- de opleiding, training en beschikbaarheid van de noodorganisatie voldoet;
- procedures / instructies ten behoeve van het intern noodplan en de noodorganisatie worden aantoonbaar toegepast.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- in het intern noodplan wordt gesproken over gevaarlijke stoffen die moeten worden gekoeld of geventileerd. Dergelijke stoffen worden echter niet opgeslagen bij CP Benelux.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.