

Samenvatting Brzo-inspectierapport LBC Rotterdam B.V.

Algemene informatie

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 1 en 2 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf LBC Rotterdam B.V. te Botlek Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 7 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is LBC Rotterdam B.V.?

Het bedrijf heeft op het terrein diverse opslagtanks voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen staan. Middels tankschepen, spoorketelwagons en tankwagens worden vloeistoffen naar en vanuit de tanks beladen. Ook vindt er op kleine schaal het afvullen van vloeistoffen in vaten plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:

- Op welke wijze zijn de risico's van het bedrijf beschreven in documenten in installatiescenario's. Installatiescenario's zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel daarvan is vaststellen welke maatregelen nodig zijn om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te houden, en het gevolg ervan, mocht het toch mis gaan, te minimaliseren.
- Hoe gaat het bedrijf om met explosiegevaar.
- Welke externe audits zijn er uitgevoerd.
- Op welke wijze heeft de directie het veiligheidsbeleid vastgelegd in het beleidsdocument en op welke wijze wordt dit uitgevoerd.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het document waarin het preventiebeleid door de directie is vastgesteld is een goed leesbaar document. Het document is inhoudelijk als voldoende beoordeeld.
- De stoffen die met elkaar kunnen reageren in de opslagloods zijn voldoende van elkaar gescheiden.
- De opzet en onderbouwing van de installatiescenariokeuze is goed.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Het bedrijf heeft de risico's opnieuw beschreven, hierover heeft het inspectieteam diverse opmerkingen gemaakt ter verbetering van de beschrijvingen.
- De procedures van het bedrijf zijn geïmplementeerd maar worden op kleine detailpunten niet volledig gevolgd.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie.

- Bij een aantal installatiescenario's is op papier niet toegelicht waarom het bedrijf bepaalde maatregelen niet heeft genomen. Dit terwijl het bedrijf hier mondeling wel een toelichting voor kan geven.
- Er is geconstateerd dat een opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen niet is vergund door het bevoegde gezag.
- De tankcontainer voldoet niet aan de huidige stand der veiligheidstechniek.
- De gevarenzone-indeling voor explosiegevaar is bij de weegkelder onvoldoende onderbouwd.
- In het explosiegevaarsgebied bij de weegbrug is een niet-explosieveilige pomp in gebruik.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgcacties tot alle overtredingen zijn verholpen.