

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NBK B.V. te Malledijk 3, Nissewaard

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 30 maart en 6 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf NBK Warehousing B.V. (verder te noemen NBK). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is NBK?*

Op- en overslagbedrijf met gevaarlijke stoffen

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij NBK de volgende onderdelen:

- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden personeel
- Opleidingen en trainingen personeel
- (Interne) Communicatie
- Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Veiligheidsstudies
- Maatregelen
- Noodplan en noodorganisatie
- De kwantitatieve risicoanalyse

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De inrichting maakt een ordelijke en nette indruk.

NBK heeft voorzien in het onderkennen van opleiding van het personeel en het organiseren van die opleiding.

De beschrijving en de modellering van de uitgangspunten van de kwantitatieve risicoanalyse zijn in overeenstemming met de voorgeschreven rekenmethodiek uitgevoerd. De benoemde scenario's van deze risico-analyse zijn op de juiste manier geselecteerd en gemodelleerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Er moet worden voorzien in een inhoudelijke evaluatie van de opleidingen van het personeel.

De beschrijvingen van het Veiligheidsrapport moeten worden aangepast vanwege de wijziging van het gebruik van opslagloodsen en de kwantitatieve risicoanalyse vanwege de opslag van spuitbussen in opslagloods 3.

### Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- Het inventariseren en evalueren van de risico's van de arbeid.

Het inspectieteam constateerde tien overtredingen in categorie 3:

- Het borgen van functioneringsgesprekken en functie-eisen en maatregelen om het veiligheidsbewustzijn te doen toenemen.
- Het vaststellen en toepassen van procedures voor de identificatie van gevaren en risico's en de methode om deze risico's te beoordelen en het voorzien in een methodiek voor het bepalen van de benodigde maatregelen.
- Het waarschuwen van werknemers als gevolg van een gevaarlijke gaswolk
- Het beoefenen van scenario's met gevaarlijke stoffen, een benodigde aanpassing van het noodplan en de toetsing van het noodplan op juiste werking.
- Het aantonen dat alle maatregelen zijn getroffen om de risico's van de opslag van spuitbussen in opslagloods 3 te kunnen beheersen, de maatregelen die worden getroffen om de koelende werking van kolomsprinklers te garanderen en de maatregelen ter voorkoming van branddoorslag naar naastgelegen loodsen.
- De beschrijvingen in het preventiebeleid van de risico's op hoofdlijnen en de criteria die worden toegepast bij het vaststellen van de risico's.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twaalf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.