

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op <http://brzoplus.nl/>.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij Archer Daniels Midland Europoort B.V., die in april 2014 is uitgevoerd.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 15, 16 en 23 april 2014 controleerde een inspectieteam Archer Daniels Midland Europoort B.V. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. De inspecteurs lieten het bedrijf op 25 april weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Archer Daniels Midland Europoort B.V.?

Het is een productiebedrijf dat sojabonen en raapzaad verwerkt tot plantaardige oliën voor de voedingsmiddelenindustrie en diverse meelproducten voor de veevoederindustrie. Tevens vindt er op- en overslag van grondstoffen en geproduceerde producten plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Archer Daniels Midland Europoort B.V. zeven onderdelen. Waaronder:

- Voert Archer Daniels Midland Europoort B.V. onderhoud uit op de brandblusmiddelen, zoals de sprinklerinstallatie?
- Is het personeel goed opgeleid en getraind voor de uitvoering van hun taken?
- Het toezicht op de prestaties (doelstellingen, Kwaliteit Prestatie Indexen en acties);
- Installatiescenarios¹
- Milieu Risico Analyse (gaat over oppervlaktewaterverontreiniging)
- Good housekeeping (orde en netheid)
- Maatregelen m.b.t. de voorgaande inspectie

Resultaten

Wat is op orde?

- De maatregelen die genomen moeten worden om ongevallen te voorkomen, zoals deze staan omschreven in de installatiescenario's¹, worden goed onderhouden.
- Er wordt ruim voldoende aandacht besteed aan opleidingen en trainingen, communicatie en taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden.

¹ In de installatiescenario's beschrijft het bedrijf welke ongevallen zich kunnen voordoen en wat het bedrijf doet om die te voorkomen. Ook staat erin hoe het bedrijf de gevolgen wil beperken als het toch misgaat

- Met het volgen van acties en de monitoring van KPI's, is een behoorlijke verbeterstap gemaakt.
- Het onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de sprinklerinstallatie is goed geregeld.
- Geconstateerd is dat de acties uit de inspectie van 2013 op een goede manier zijn opgepakt en de voortgang in de systemen is geborgd.

Verbeterpunten (geen overtreding)

- Het verbeteren van orde en netheid en het aanbrengen van alle bouten op flensverbindingen.²
- Het verbeteren van de evaluatie van trainingen/opleidingen.
- Het beoordelen van de installatiescenario's of deze terecht zijn opgesteld en het bepalen van de effectafstanden. Daarnaast verdient het de aanbeveling om tegelijkertijd te kijken of er niet een aantal scenario's gebundeld kunnen worden.
- In de Milieu Risico Analyse zijn de mogelijke afstroomroutes niet voldoende in kaart gebracht. Dit moet worden verbeterd.

Eindoordeel

Bij Archer Daniels Midland Europoort B.V. zijn geen overtredingen geconstateerd.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtredingen. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt en dat deze uiterlijk voor de inspectie van 2015 zijn afgerond of in werking zijn gezet. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

² Een flens is een platte rand aan het uiteinde van een buis. Twee buizen kunnen met flenzen aan elkaar gemonteerd worden door middel van bouten en moeren (flens verbinding). Voor dit doel zijn de flenzen voorzien van gaten.