

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BP Raffinaderij Rotterdam B.V. te d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (verder te noemen BPRR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BPRR?

BPRR is een olieraffinaderij.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BPRR de volgende onderdelen:

- Veilige uitvoering van de werkzaamheden tijdens de TAR 2019, en
- Maatregelen t.b.v. veilig uitvoeren van onderhoud.

Resultaten

Wat was op orde?

Tijdens de vele extra aanwezige contractors tijdens de TAR 2019 worden werkzaamheden over het algemeen conform de instructies uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

Het toezicht op het gebruik van PBM's en de borging van het productvrij opleveren van installaties voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.