

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Schouten Olie BV te Gnephoek 4, Alphen aan den Rijn

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Schouten Olie BV (verder te noemen Schouten Olie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Schouten Olie?*

Opslag van diesel en verlading van diesel van vrachtauto en schip.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Schouten Olie de volgende onderdelen:

- Identificatie en beoordeling van risico en gevaren;
- Werkvergunningen;
- Ageing: Passieve brandbeveiliging en Vermoeiingen;
- QRA;
- Incidentenonderzoek

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- QRA

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De jaarlijkse controle van EHBO-materialen;
- De afscherming rondom de accu's in het pomphuis;
- De controle van de signalering van de aarding;
- Dat het SVM blijft voldoen aan de specificaties;
- Het opnemen van alle actiepunten in een actielijst na een incidentenonderzoek;
- Het herstellen van de doorvoeringen door muur van smeerolieopslag naar kantoor door een gecertificeerd bedrijf.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Er is geen stoffenlijst gevaarlijke stoffen;
- Er is geen procedure werkvergunningen;
- De identificatie en beoordeling van gevaren en risico is niet juist.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.