

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V. te Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam en locatie Gasunie Peakshaver BV Vondelingenweg 510 naast, Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 en 15 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. (verder te noemen GTS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is GTS?*

Het betreft een bedrijf voor de productie en opslag van vloeibaar aardgas (LNG). Dit aardgas wordt gebruikt om bij strenge winters of storingen de druk in het aardgasnet in stand te houden.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij GTS de volgende onderdelen:

- de veroudering van installaties (ageing);
- de beheersing van de exploitatie;
- de lijst met gevaarlijke stoffen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De lijst met gevaarlijke stoffen is beschikbaar en voldoet aan de in de wet gestelde eisen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het aantoonbaar inplannen van inspecties van leidingdelen;
- Opvolging van actiepunten voorkomende uit onderhoudsrapportages;
- Good-housekeeping met betrekking tot afzetlinten;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Er zijn geen procedures en/of werkinstructies met betrekking tot alarmbeheer;
- De periodieke revisie van de veiligheidsstudie van een onderdeel binnen de inrichting is niet op tijd gedaan. Hiervoor is GTS al een keer eerder aangeschreven

- Het PBZO document is niet actueel en voldoet niet aan de hiervoor gestelde eisen in de wet.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.