

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koole Tankstorage Botlek B.V. te Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 september 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Koole Tankstorage Botlek B.V. (verder te noemen KTB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is KTB?

Koole Tankstorage Botlek B.V. (hierna KTB) is een inrichting die bestemd is voor het beheren en bedrijven van voorzieningen en installaties voor de op- en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, plantaardige en minerale oliën, zuren en basen, vloeibare grondstoffen voor de levensmiddelen- en de diervoederindustrie en andere speciale producten. Destillatie van producten, verwerking van afvalstoffen door destillatie, afvalwaterbehandeling en afgasbehandeling. Overslag kan plaatsvinden via pijpleidingen, zee-, kust- en binnenvaartschepen, treinwagons, tankcontainers en tankwagens.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij KTB de volgende onderdelen:

- Good housekeeping
- Werkvergunningen
- Testen koelinstallaties opslagtanks

Resultaten

Wat was op orde?

- Good housekeeping
- Koelinstallaties opslagtanks

Wat waren de verbeterpunten?

- Kalibratie en controle op gasdetectieapparatuur derden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.