

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie te Wingerdse Donk 1a , Wijngaarden ZH

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 23 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden?*

Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden is een compressorstation dat nodig is om de gasdruk op peil te houden voor het gas transport.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden de volgende onderdelen: Deze inspectie van de locatie is een vervolg op een inspectie op het hoofdkantoor van de Gasunie die op 13 en 14 maart 2018 heeft plaatsgevonden.

Tijdens de locatie-inspectie zijn vooral de aanwezige maatregelen en implementatie van de op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en werkinstructies beoordeeld. In dit geval betrof dit:

- De mate van uitvoering van actiepunten uit de inspectie 2017;
- De vakbekwaamheid en veilig werken door eigen en ingehuurd personeel;
- De geleerde lessen uit het incident in 2017 in Baumgarten (Oostenrijk);
- De voorzieningen om veilig te werken bij grootschalige stroomuitval;
- Een visuele inspectie van de staat van de installaties op het terrein.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en instructies voor organisatie, personeel en menselijk gedrag zijn voor een belangrijk deel aantoonbaar geïmplementeerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Gasunie moet nog onderbouwen of de huidige startdatum voor inspectie van de isolatie van gasleidingen moet worden aangepast.
- De inspectiefrequentie voor werkvergunningen zal per specifieke locatie worden vastgelegd.
- Het geautomatiseerde systeem voor de rapportage van de veiligheidsprestaties moet nog worden gerepareerd zodat ook de resultaten van eigen veiligheidsrondes worden getoond.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.