

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ProDelta Environmental 2 Support B.V. te Butaanweg 5 A, Vondelingenplaat

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze eindcontrole van het Brzo.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 juni 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf ProDelta Environmental 2 Support B.V. (verder te noemen ProDelta).

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door xxx toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen/....
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek/... plaats gevonden.

Wat voor een bedrijf is ProDelta?

ProDelta is verhuurder van loodsen

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ProDelta de volgende onderdelen:

- Vergunninghouder/exploitant

## Resultaten

*Wat was op orde?*

Er is geen inspectie gedaan op grond van de Brzo 2015 omdat ProDelta een vergunninghouder is en geen exploitant.

*Wat waren de verbeterpunten?*

Geen verbeterpunten

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.