

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Covestro B.V., Korte Groningerweg 1 a te Foxhol

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van de Brzo-inspectie bij Covestro B.V., die op 12 oktober 2016 is uitgevoerd.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 oktober 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio Groningen het bedrijf Covestro B.V. (verder te noemen Covestro). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 oktober 2016 aan het bedrijf bekend gemaakt.

Wat voor een bedrijf is Covestro B.V.?

Covestro B.V. produceert grondstoffen voor zogenaamde PUR-schuimen. De toepassing vindt vooral plaats als isolatiemateriaal voor gebouwen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Covestro B.V. de wijze waarop Covestro B.V. veiligheidsronden in de fabriek uitvoert.

Resultaten

Wat was op orde?

- Veiligheidsronden worden volgens planning uitgevoerd.
- De opslag van gevaarlijke stoffen in de daarvoor bedoelde (en vergunde) opslagplaats.

Wat zijn de verbeterpunten?

- Actiepunten uit veiligheidsronden zijn onvoldoende beheerst.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde in categorie 2 de volgende twee overtredingen:

- Veiligheidsronden worden met onvoldoende diepgang en specifieke kennis van veiligheid en de milieuvergunning gelopen. Hierdoor worden diverse veiligheidsaspecten door Covestro zelf niet (h)erkend.
- De eigen procedure voor wijzigingen wordt niet gevolgd.

Daarnaast is er nog een overtreding geconstateerd:

- Er is een opslag van gevaarlijke stoffen aangetroffen waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend. Hiervoor wordt een separaat handhavingstraject ingezet.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.