

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Covestro B.V. te Korte Groningerweg 1 a, Foxhol

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Covestro B.V. (verder te noemen Covestro). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Covestro?

Covestro B.V. produceert grondstoffen voor zogenaamde PUR-schuimen. De toepassing vindt vooral plaats als isolatiemateriaal voor gebouwen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Covestro B.V.:

- de wijze waarop men de systematische beoordeling van veiligheidsprestaties uitvoert en
- in de praktijk de uitgangspunten die zijn opgenomen bij theoretische berekeningen in het veiligheidsrapport (QRA).

Resultaten

Wat was op orde?

De uitgangspunten voor de theoretische berekeningen in het veiligheidsrapport (QRA) komen overeen met de praktijk voor de propyleenoxide opslag.

Wat waren de verbeterpunten?

De doelen (KPI's) om te komen tot een goede analyse over het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem (VBS) zijn onvoldoende concreet en gericht op kwalitatieve verbetering, waardoor ze te weinig bijdragen in het verbeteren van het VBS.

De bijbehorende procedures zijn niet geheel duidelijk en zijn niet goed gevolgd. De gekozen KPI's dragen hierdoor niet voldoende bij aan een goede analyse van het functioneren van het VBS.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.