

Samenvatting

Brzo-inspectierapport Klesch Aluminium Delfzijl BV

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 17 en 18 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Klesch Aluminium BV (voorheen Aldel) te Delfzijl. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 18 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Klesch Aluminium Delfzijl BV?

De hoofdactiviteiten van Klesch Aluminium Delfzijl BV bestaan uit het smelten en gieten van aluminium in palen en plakken. Voor het reinigen van het gesmolten aluminium wordt chloorgas gebruikt. De Brzo-inspecteurs richten zich voornamelijk op het veilig werken met het chloorgas door Klesch Aluminium Delfzijl.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Klesch Aluminium Delfzijl BV de volgende onderdelen:

- Opvolging van actiepunten naar aanleiding van eerdere inspecties.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De bedrijfsbrandweer en de noodorganisatie.
- De controle op de exploitatie.

Resultaten

Wat was in orde?

- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De bedrijfsbrandweer en de noodorganisatie.

Wat zijn de verbeterpunten (geen overtreding)?

- De opvolging van actiepunten naar aanleiding van eerdere inspecties moet beter.
- Het preventieve onderhoud vindt nog niet conform schema plaats. Klesch Aluminium Delfzijl BV voert voornamelijk correctief onderhoud uit.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die

de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

