

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. aan de Oosterhorn 20 te Delfzijl

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 en 28 mei 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (verder te noemen Aldel). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Aldel?

De hoofdactiviteiten van Aldel bestaan uit het smelten en gieten van aluminium in palen en plakken. Voor het reinigen van het gesmolten aluminium wordt een mengsel van argon en chloorgas gebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Aldel de volgende onderdelen:

- de opvolging van actiepunten naar aanleiding van vorige inspecties;
- de wijze waarop Aldel invulling heeft gegeven aan:
 - o VBS-element i - de organisatie en het personeel;
 - o VBS-element vii - controle en analyse.

Resultaten

Wat was op orde?

- de organisatie van de FRT (First Response Team) is voldoende geborgd;
- nieuw personeel wordt op een goede manier opgeleid;
- er is een duidelijk overzicht van benodigde trainingen en opleidingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Aldel kan haar audits beter afstemmen op het veiligheidsbeheerssysteem.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- door het inspectieteam geconstateerde verbetermogelijkheden zijn sinds 2016 niet opgepakt;
- van het veiligheidsbeheersysteem worden de prestaties en het functioneren niet goed getoetst.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.