

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis te Vondelingenweg 510 nst, VONDELINGENPLAAT RT

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 en 15 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis (verder te noemen MS Pernis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is MS Pernis?*

MS Pernis is een mengstation van aardgas waarbij het gas op de benodigde specificaties wordt gebracht zodat die geschikt is voor gebruik door consumenten en bedrijven.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij MS Pernis de volgende onderdelen: gecombineerd met Gasunie Maasvlakte

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

gecombineerd met Gasunie Maasvlakte

### *Wat waren de verbeterpunten?*

gecombineerd met Gasunie Maasvlakte

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.