

A photograph of an industrial worker in safety gear (white hard hat, blue jacket, white gloves) pointing towards a complex industrial structure (refinery or gas plant) with tall towers and pipes. The image is overlaid with large orange and white geometric shapes.

SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

N.V. Nederlandse Gasunie
Vondelingenweg 510
3196 KK Vondelingenplaat Rotterdam

Inspectiedagen: -

Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op - bij het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie cluster OIM) in Vondelingenplaat Rotterdam.

Het inspectieteam bestond uit toezichhouders van DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Wat voor een bedrijf is Gasunie cluster OIM?

Cluster OIM bestaat uit een 2-tal inrichtingen, die onder het BRZO vallen. In 2020 de beide locaties MS Pernis (GIR ID06482) en LNG Maasvlakte (GIR ID06481) bezocht. Agenda opgemaakt nav Gasunie HK-inspectie. Voor dit cluster wordt één rapportage opgemaakt. De rapportage is in GIR ID06481 locatie LNG Maasvlakte verwerkt. De definitieve versie van de rapportage zal hier worden geupload.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie cluster OIM de volgende onderwerpen:

-

Wat waren de inspectieresultaten?

-

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de

orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.