

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Estron Holding B.V. Shannonweg 84 -86 te BOTLEK ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 5 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Estron Holding B.V. (verder te noemen Estron). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Estron?

Estron is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslag) en koopmansgoederen, worden op- en overgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Estron de volgende onderwerpen:

- VBS iii, De beheersing van de exploitatie:
 - Ageing Algemeen.
 - Ageing Koel- en bluswaterleidingen.
 - Werken met gevaarlijke stoffen
 - Brandblusmiddelen
 - Orde en Netheid / Bedrijfsrondgang / Arbo punten
- De Veiligheidscultuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het werken met gevaarlijke stoffen.
- De orde en netheid op de inrichting.
- Uitvoering van het onderhoud.

Wat waren de verbeterpunten?

- Estron moet een Ageing-beleid opstellen.
- Er moet een aanrijdbeveiliging worden aangebracht bij de acculaadstations.
- Gasflessen vastzetten.
- Opslag boven de Electro-, Gas- en Waterruimten verwijderen of hier valbescherming aanbrengen.
- Borgen bereikbaarheid hydranten.
- Specificaties van de koel- en bluswatervoorzieningen opnemen in het huurcontract.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Een deel van deze verbeterpunten is tijdens de inspectie uitgevoerd.