

## Samenvatting Brzo-inspectierapport Estron Holding B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

### Inleiding

Op 23 en 24 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Estron B.V. te Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 24 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

#### *Wat voor een bedrijf is Estron Holding B.V. ?*

Estron is huurder van twee loodsen op een terrein aan de Shannonweg in Botlek Rotterdam. In deze loodsen en op het terrein worden onder andere gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen.

### Wat controleerden de inspecteurs ?

- Heeft Estron de organisatie en het personeel opgenomen in het veiligheidsbeheerssysteem.
- Treft Estron voldoende maatregelen om wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid goed te beheersen.
- Beoordeelt de directie van Estron jaarlijks de werking van het veiligheidsbeheerssysteem.
- Voldoet de opslag bij Estron aan de uitgangspunten in de kwantitatieve risico-analyse.
- Komt hetgeen wat beschreven is in de Milieu risico Analyse (MRA) overeen met de werkelijke situatie bij het bedrijf.
- eeft Estron alle maatregelen getroffen om de gevolgen van onvoorziene lozingen bij een calamiteit of incident voor het oppervlaktewater te beperken.

### Resultaten

#### *Wat is op orde?*

- De organisatie van Estron is duidelijk vastgelegd en overzichtelijk.
- De opleidingsbehoefte is goed vastgelegd in een trainingsmatrix en wordt uitgevoerd conform procedure.
- Vormen van communicatie zijn netjes vastgelegd.
- Wijzigingen zijn volgens de procedure getoetst en geregistreerd.
- De wijze van uitvoering van een directiebeoordeling is beschreven in een werkinstructie.
- De risico's die Estron in de kwantitatieve risicoanalyse heeft ingeschat, komen goed overeen met de situatie in de praktijk.

### *Verbeterpunten (geen overtreding)*

- In de implementatie van communicatie is nog een kleine verbetering te maken.
- Ingevulde MOC formulieren waren niet getekend door de Warehouse manager. Verder was bij een aantal stappen niet vermeld op welke datum ze afgehandeld waren.
- De werkinstructie voor directiebeoordeling kan op een aantal punten aangevuld worden en aan een procedure gekoppeld worden.
- Er was door de directie in 2015 nog geen beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem uitgevoerd. Men kan hierbij de opmerkingen gemaakt bij de inspectie in 2014 meenemen.
- De opgestelde Milieu Risico Analyse van het bedrijf komt niet geheel overeen met de werkelijke situatie. Het bedrijf dient een nieuwe Milieu Risico Analyse op te stellen.

### *Overtredingen*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde bij Estron een overtreding van de Waterwet met categorie 3.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.