

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij R.B.C. Holding B.V. te Westgeulstraat 6, BOTLEK ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In de maand mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf R.B.C. Holding B.V. (verder te noemen R.B.C.). Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een inspectie-op-afstand uitgevoerd. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door R.B.C. toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoongesprekken, videobellen en het beantwoorden van door het inspectieteam opgestelde vragenlijst.
- De inspectie en de rapportage zijn primair gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close-out) heeft ook via een telefoongesprek plaatsgevonden.

De resultaten zijn in kaart gebracht en uiteindelijk op 10 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is R.B.C.?*

R.B.C. is een bedrijf dat onder andere gevaarlijke stoffen in containers overslaat. Ook verwarmt het bedrijf containers met gevaarlijke stoffen en voert het reparaties uit aan containers op het terrein.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij R.B.C. de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2019.
- Domino-effecten
- Pbzo-document
- Vbs-element i: de organisatie en het personeel
- Vbs-element ii: de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
- Vbs-element iii: de controle op de exploitatie

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De actiepunten uit voorgaande inspectie zijn geëvalueerd en indien nodig actie op ondernomen.
- Het bedrijf is momenteel bezig om alle onderdelen uit het VMS-handboek te vertalen naar een nieuw Vbs-systeem, door een hoofdprocedure met onderliggende werkinstructies, documenten en formulieren.
- Het bedrijf heeft geborgd dat bezoekers geregistreerd worden bij aankomst en vertrek.
- Er is een administratiesysteem, waarin opleidingen en trainingen gekoppeld worden aan individuele medewerkers.
- Het Preventiebeleid zware ongevallen is actueel en zal na de herziening van het VMS-handboek hierop worden aangepast.

- Het bedrijf heeft als ontvanger van domino-effecten informatie opgevraagd en deels geanalyseerd.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Het in kaart brengen van alle verschillende overlegorganen en deze te documenteren in het Vbs-systeem.
- De wijze van beoordeling van medewerkers procedureel te borgen.
- Lijst met kritische apparatuur dient gerelateerd te worden aan de resultaten uit de veiligheidsstudies.
- Overweeg een veiligheidsstudie naar de gevolgen, gevaren voortkomend uit een domino-incident.
- Zorg voor een definitieve versie van het "potentiële domino effecten van het naburige bedrijf.
- Zorg voor een vervolgoverleg met de naburige bedrijven, waarbij men o.a. op de hoogte wordt gehouden van eventuele domino relevante veranderingen.

*Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

*Veiligheidsstudies:*

- Geen vastgestelde procedure voor de uitvoering van veiligheidsstudies.
- Het is niet aantoonbaar dat de deelnemers aan veiligheidsstudies voldoende zijn opgeleid om veiligheidsstudies te kunnen uitvoeren.
- Er is geen vastgesteld beleid voor beoordeling van de risico's van zware ongevallen.
- Er is geen vastgestelde veiligheidsstudies voor de installaties ADR-stack en opwarmunit die sinds 2016 gebruik zijn.

*Werkvergunningen:*

- Er zijn geen criteria vastgesteld om de risico's van werkzaamheden te beoordelen.
- Het formulier voor werkvergunningen dat R.B.C. gebruikt sluit niet aan op de procedure voor werkvergunningen en is niet voldoende om de risico's te beheersen.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

*Opleiden en trainen:*

- Er is geen samenhang tussen de opleidingsmatrix, de functieomschrijvingen en het organogram.
- Specifieke opleidingen uit het bedrijfsnoodplan zijn niet opgenomen in opleidingsmatrix.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

*Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.